

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 11607-35186/2026/Lie/370210505/Z45_1-SkP

v Nitre dňa 24. 09. 2026



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súčinnosti s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe návrhu na kolaudáciu stavby, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

I.

vydáva

stavebníkovi: **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487**
v prevádzke „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“

kolaudačné rozhodnutie

podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona, ktorým povoľuje dočasné užívanie časti stavby na skúšobnú prevádzku:

„IA č. 2398e Rekonštrukcia skladov surovín“ (ďalej len „stavba“)

v rozsahu

stavebných objektov:

- SO 32-21 Sklady surovín – úpravy objektu
- SO 32-21.1 Bunker č. 200 – časť
- SO 32-21.3 Zásobník č. H2150 (500) a č. H2160 (600)

prevádzkových súborov:

- PS 21 Skladovanie a naskladnenie surovín – časť súvisiaca so skladoom 2130 (300)
- PS 22 Zavážanie surovín
- PS 28 Pomocné médiá – časť súvisiaca so skladoom 2130, 2150, 2160
- PS 42 Prevádzkový rozvod silnoprúdu – časť súvisiaca so skladoom 2130, 2150, 2160
- PS 52 Systém riadenia technologických procesov – časť súvisiaca so skladoom 2130, 2150, 2160

katastrálne územie:
na pozemkoch par. č.:

Močenok

6040/629 vyčlenenej z parcely 6040/1 na základe geometrického plánu č. G1-258/2026 zo dňa 15. 05. 2026 overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom dňa 10. 06. 2026;

účel stavby:

6040/166, 6040/168, 6040/588 reg. „C“ podľa LV č. 841
inžinierske stavby priemyselnej výroby – priemyselné budovy a sklady – nádrže, silá a sklady

charakter stavby:

trvalá

Predmetom stavby je modernizácia existujúcich skladovacích priestorov spolu s ich systémom dopravy skladovaných surovín do jednotlivých výrobní. Účelom stavby je rekonštrukcia existujúcich skladov objektu č. 32-21, ktorá spočíva v kompletnej stavebnej rekonštrukcii priestorov nadzemnej a podzemnej časti bunkra č. 200 a kruhového skladu H2140, v stavebných úpravách priestorov podzemnej časti kruhového skladu H2130, v stavebnej úprave skladových zásobníkov H2150 a H2160 a tiež zahŕňa riešenie strojno-technologických úprav zariadení tak, aby bola zabezpečená plnohodnotná funkcia skladovania a vyskladňovania surovín.

Obec Močenok podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov listom č. OcUMOC-749/2025/4647 zo dňa 31. 03. 2025 vydala súhlasné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „IA č. 2398e Rekonštrukcia skladov surovín“.

Obec Močenok v zmysle § 120 ods. 2 a § 140b stavebného zákona listom č. OcUMOC-857/2025/4783 zo dňa 28. 03. 2025 vydala súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „IA č. 2398e Rekonštrukcia skladov surovín“. Podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa rozhodnutie o umiestnení stavieb na predmetné stavby nevyžaduje.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydalo rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 1204/2022-6.6/sr, 37068/2022; 37069/2022 zo dňa 02. 09. 2022, ktorým vyjadrilo súhlas s realizáciou navrhovanej činnosti a určilo podmienky na prípravu a realizáciu navrhovanej činnosti vrátane opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov.

Na uskutočnenie stavby bolo Inšpekciou vydané stavebné povolenie zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 7140-18726/2025/Lie/370210505/Z45-SP zo dňa 05. 06. 2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 06. 2025.

Podmienky pre dočasné užívanie stavby:

1. Skúšobná prevádzka sa udeľuje na **12 mesiacov** od právoplatnosti rozhodnutia č. 11607-35186/2026/Lie/370210505/Z45_1-SkP zo dňa 24. 09. 2026;
2. Užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí;
3. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
5. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
6. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
7. Odstrániť nedostatky uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2026/5981 zo dňa 25. 08. 2026 v termíne do 31. 10. 2026 a ich odstránenie bezodkladne oznámiť Inšpekcii a Inšpektorátu práce Nitra:

Riadenie BOZP 0399

1. V technickej správe resp. projektovej dokumentácii nebolo riešené úplné vyhodnotenie zostatkových ohrození a nebezpečenstiev vyplývajúcich z navrhovaných technických riešení (priestor bez vetrania v suteréne v ukončení dopravníka) , čím porušil ustanovenie § 4 zákona č.124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.124/2006 Z. z.);
2. Nebol predložený doklad o zaškolení obsluhy s konkrétnymi pracovnými prostriedkami, ktoré patria k technológii kolaudovaného objektu, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 17 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška č. 508/2009 Z. z.);
3. Evidencia technických zariadení pre kolaudovaný objekt nebola predložená v rozsahu podľa platných predpisov (príloha č. 4 vyhlášky), čo je porušením § 13 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z. a § 8 písm. b) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú

technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška č. 508/2009 Z. z.);

4. Niektoré technické dokumenty, napr. sprievodná technická dokumentácia el. zariadení uvádzajú zrušené právne predpisy napr. zákon 264/1999 Z. z, NV č. 308/2004 Z. z., resp. vyhlásenia o zhode sú veľmi staré r. 2012, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.;

Pracovné prostredie 0599

5. Nebolo predložené meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia v kolaudovanom objekte, čím neboli preukázateľne splnené požiadavky na osvetlenie vnútorných priestorov (nezabezpečil meranie intenzity osvetlenia), čím porušil ustanovenie § 9 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 1 v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 5.3 STN EN 12464-1:2023 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom;
6. Nebol predložený aktualizovaný miestny prevádzkový predpis na chemické faktory, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 3 zákona č.124/2006 Z. z. a § 11 NV 355/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov;

Prevádzkové budovy a objekty 0699

7. Potrubné rozvody v kolaudovanom objekte neboli označené v plnom potrebnom rozsahu z miesta obsluhy (podľa druhu, smeru a parametrov pretekajúcej látky), čím porušil ustanovenie § 13 ods.3 a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl.6 STN 130072:1990 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom;
8. Jednotlivé vstupy do miestností neboli označené svojim významom v plnom rozsahu a podľa potreby aj bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci (Ďalej len NV č. 387/2006 Z. z.);
9. Elektrické prvky - zvody, časti bleskozvodu neboli v plnom rozsahu na viditeľnom mieste označené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV 387/2006 Z. z.;
10. Stop tlačidlá v kolaudovanom objekte analyzačného domčeka neboli na viditeľnom mieste a v potrebnom rozsahu doplnené aj označením „V nebezpečenstve vypnúť“, čím porušil ustanovenie §13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV 387/2006 Z. z.;
11. Jednotlivé stupne schodiskových ramien a vyvýšených miest od podlahy v prevádzke neboli dostatočne viditeľne označené bezpečnostným značením pre možnosť zakopnutia a pádu, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 a § 3 prílohy č. 2 bod 2.1.3 NV č. 387/2006 Z. z.;
12. Dvere na únikových východoch neboli v plnom rozsahu označené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 3 zákona č.124/2006 Z. z. a § 4 a Prílohy č. 1 bod 4.5 NV č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko (ďalej len NV č. 391/2006 Z. z.);
13. Podlaha okolo kolaudovaného objektu zásobníkov H2150, H2160 nie je miestne spevnená, aby bola rovná, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 3 zákona č.124/2006 Z. z. a § 4 a Prílohy č. 1 bod 9.1 NV č. 391/2006 Z. z.;

14. Základy pre kovovú konštrukciu schodiska kolaudovaných kruhových skladov neboli označené bezpečnostným značením v rohoch, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 a § 3 prílohy č. 2 bod 2.1.3 NV č. 387/2006 Z. z.;
15. Na uzemnení kovových konštrukcií napr. aparátov E102 a R101 chýbala bezpečnostná značka uzemnenia, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV 387/2006 Z. z.;
16. Komunikácie pre peších vo výrobnom kolaudovanom objekte neboli prehľadné od ostatných plôch v rovnakej úrovni, viditeľne vyznačené (farebne ohraničené pruhy, farebné odlíšenie povrchu), čím porušil ustanovenie § 13 ods. 3 a nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 7.1.1. STN 735105:1995 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom;
17. Elektrické prípojnicové skrinky na elektromotoroch dopravníkov neboli označené výstražným bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 a § 3 prílohy č. 2 bod 3.2 NV č. 387/2006 Z. z.;

Vyhradené technické zariadenia

Elektrické zariadenia 0703

18. Sprievodná technická dokumentácia od el. zariadení a rozvádzačov pre kolaudovaný objekt nebola predložená v plnom rozsahu , protokoly o skúškach, chýbali návody na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na §6 príloha č. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.;
19. Nebola predložená dokumentácia o posúdení rizík vrátane zoznamu základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré platia pre kolaudované technické elektrické zariadenie, popisu použitých ochranných opatrení na vylúčenie označených nebezpečenstiev alebo na zmenšenie rizík a podľa potreby aj označenia neodstrániteľných rizík súvisiacich s technickým zariadením elektrickým, vrátane uzemnenia, čím porušil ustanovenie § 4 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 2 a prílohy č. 2 písm. f) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.;

0704

20. Jednotlivé konce káblov 2 ks v kolaudovanom objekte na skrinke MS 0561 neboli v plnom rozsahu označené podľa projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a platného predpisu , čím porušil ustanovenie § 13 ods. 2 a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa STN 33 2000-5-52 čl. NA 4.5.2: 2012 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom;
21. V zásuvkových rozvádzačoch alebo pri nich nebola jednopólová schéma s potvrdením skutočného zapojenia , čím porušil ustanovenie § 13 ods. 2 a § 38 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 1.2 STN 333210: 1986 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom;

Tlakové zariadenia 0707

22. Nebola potvrdená projektová, sprievodná technická dokumentácia tlakových zariadení skutočného vyhotovenia pre kolaudovaný objekt , zapojenie tlakových nádob Bb1, vrátane zabezpečovacích zariadení proti prekročeniu maximálneho prevádzkového

tlaku Bf1 (poistný ventil) , čím porušil ustanovenie § 13 ods. 2 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 6 prílohy č. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z

23. V technickej dokumentácii k vyhradeným technickým zariadeniam tlakovým chýbala dokumentácia o posúdení rizík , popisu použitých ochranných opatrení na vylúčenie označených nebezpečenstiev alebo na zmenšenie rizík a aj označenia neodstrániteľných rizík súvisiacich s technickým zariadením tlakovým, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 2 a prílohy č. 2 písm. f) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.;

0708

24. Tlakomery nachádzajúce sa na kolaudovanej stavbe neboli vyznačené aj v najnižších a v najvyšších hodnotách z hľadiska bezpečnosti technického zariadenia na pneumatickom ovládaní, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 3 a § 38 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.4.2.1 STN 690012: 2014 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom.

II.

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. m) bod 1 zákona o IPKZ v súčinnosti so správnym poriadkom, na základe návrhu účastníka konania o vydanie súhlasu na dočasné užívanie veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia

vydáva

prevádzkovateľovi: **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487**
pre prevádzku: **„UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“**

súhlas na dočasné užívanie veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia na skúšobnú prevádzku

podľa § 3 ods. 6 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 ods. 1 písm. b) zákona č. 146/2013 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“)

stavby **„IA č. 2398e Rekonštrukcia skladov surovín“** v časti tak, ako je stavba uvedená vo výroku I. tohto rozhodnutia.

Podmienky dočasného užívania veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia na skúšobnú prevádzku:

1. Skúšobná prevádzka sa udeľuje na **12 mesiacov** od právoplatnosti rozhodnutia č. 11607-35186/2026/Lie/370210505/Z45_1-SkP zo dňa 24. 09. 2026;

2. Akékoľvek zmeny v rámci skúšobnej prevádzky veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebné oznámiť ešte pred ich realizáciou na tunajší úrad, ktorý posúdi, či si vyžadujú osobitný súhlas orgánu ochrany ovzdušia;
3. V rámci skúšobnej prevádzky zabezpečiť vykonanie diskontinuálneho oprávneného merania emisií znečisťujúcich látok TZL na účel preukázania dodržiavania určených emisných limitov z výdychov skladového zásobníka H-2150 a zásobníka H-2160;
4. Prevádzkovateľ je povinný spolu so žiadosťou o vydanie súhlasu na trvalé užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene, predložiť Inšpekcii samostatnú žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude žiadosť o schválenie aktualizovaného Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania so zapracovanými zmenami na zdroji;
5. Evidenciu zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách doplniť o:
 - a) zmenený prevádzkový poriadok;
 - b) zmenenú prevádzkovú evidenciu zdroja znečisťovania ovzdušia v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 254/2023 Z .z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia;
 - c) zmenený súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja vrátane opatrení na zmiernenie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov;
6. Každá zmena v technológii s vplyvom na množstvo a zloženie emisií do ovzdušia podlieha súhlasu orgánu ochrany ovzdušia.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník: **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487** podal dňa 17. 07. 2026 návrh na uvedenie časti stavby „**IA č. 2398e Rekonštrukcia skladov surovín**“ (ďalej len „stavba“) do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu – návrh na uvedenie stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku v rozsahu a v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 11607-30596/2026/Lie/370210505/Z45-SkP zo dňa 30. 07. 2026 začatie kolaudačného konania a súčasne nariadila na deň 25. 08. 2026 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka a Inšpekcie. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania pod č. 11607-31525/2026/Lie/370210505/Z45_1-SkP zo dňa 25. 08. 2026 (ďalej len „protokol“).

V protokole z ústneho pojednávania Inšpekcia konštatovala, že povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku je možné vydať po predložení:

- *fotodokumentácie realizácie označenia meracieho miesta – Výdych skladového zásobníka H-2150 a H-2160;*
- *kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra;*
- *záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre;*

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Prevádzkovateľ spolu s návrhom na vydanie kolaudačného rozhodnutia predložil Inšpekcii písomné vyhodnotenie zapracovania podmienok, ktoré boli určené v záverečnom stanovisku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1204/2022-6.6/sr; 37068/2022; 37069/2022-int. zo dňa 02. 09. 2022. Inšpekcia na základe miestnej obhliadky a spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí zhodnotila, že realizácia stavby je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s podmienkami vydanými v rozhodnutí zo zisťovacieho konania.

Dňa 25. 08. 2026 bolo Inšpekcii doručené záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR/IPNR-OBOZP/BEZ/2026/5286 zo dňa 25. 08. 2026, v ktorom uviedol, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a požaduje odstrániť zistené nedostatky, ktoré bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb v termíne do 31. 10. 2026 a ich odstránenie bezodkladne oznámiť Inšpekcii a Inšpektorátu práce Nitra. Zistené nedostatky:

Riadenie BOZP 0399

1. V technickej správe resp. projektovej dokumentácii nebolo riešené úplné vyhodnotenie zostatkových ohrození a nebezpečenstiev vyplývajúcich z navrhovaných technických riešení (priestor bez vetrania v suteréne v ukončení dopravníka) , čím porušil ustanovenie § 4 zákona č.124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.124/2006 Z. z.);
2. Nebol predložený doklad o zaškolení obsluhy s konkrétnymi pracovnými prostriedkami, ktoré patria k technológii kolaudovaného objektu, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 17 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška č. 508/2009 Z. z);
3. Evidencia technických zariadení pre kolaudovaný objekt nebola predložená v rozsahu podľa platných predpisov (príloha č. 4 vyhlášky), čo je porušením § 13 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z. a § 8 písm. b) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška č. 508/2009 Z. z);
4. Niektoré technické dokumenty, napr. sprievodná technická dokumentácia el. zariadení uvádzajú zrušené právne predpisy napr. zákon 264/1999 Z. z, NV č. 308/2004 Z. z., resp. vyhlásenia o zhode sú veľmi staré r. 2012, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.;

Pracovné prostredie 0599

5. Nebolo predložené meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia v kolaudovanom objekte , čím neboli preukázateľne splnené požiadavky na osvetlenie vnútorných priestorov (nezabezpečil meranie intenzity osvetlenia), čím porušil ustanovenie § 9 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 1 v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona

č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 5.3 STN EN 12464-1:2023 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom;

6. Nebol predložený aktualizovaný miestny prevádzkový predpis na chemické faktory, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 3 zákona č.124/2006 Z. z. a § 11 NV 355/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov;

Prevádzkové budovy a objekty 0699

7. Potrubné rozvody v kolaudovanom objekte neboli označené v plnom potrebnom rozsahu z miesta obsluhy (podľa druhu, smeru a parametrov pretekajúcej látky), čím porušil ustanovenie § 13 ods.3 a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl.6 STN 130072:1990 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom;
8. Jednotlivé vstupy do miestností neboli označené svojim významom v plnom rozsahu a podľa potreby aj bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci (Ďalej len NV č. 387/2006 Z. z.);
9. Elektrické prvky - zvody, časti bleskozvodu neboli v plnom rozsahu na viditeľnom mieste označené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV 387/2006 Z. z.;
10. Stop tlačidlá v kolaudovanom objekte analyzačného domčeka neboli na viditeľnom mieste a v potrebnom rozsahu doplnené aj označením „V nebezpečenstve vypnúť“, čím porušil ustanovenie §13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV 387/2006 Z. z.;
11. Jednotlivé stupne schodiskových ramien a vyvýšených miest od podlahy v prevádzke neboli dostatočne viditeľne označené bezpečnostným značením pre možnosť zakopnutia a pádu , čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 a § 3 prílohy č. 2 bod 2.1.3 NV č. 387/2006 Z. z.;
12. Dvere na únikových východoch neboli v plnom rozsahu označené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 3 zákona č.124/2006 Z. z. a § 4 a Prílohy č. 1 bod 4.5 NV č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko (ďalej len NV č. 391/2006 Z. z.);
13. Podlaha okolo kolaudovaného objektu zásobníkov H2150, H2160 nie je miestne spevnená, aby bola rovná, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 3 zákona č.124/2006 Z. z. a § 4 a Prílohy č. 1 bod 9.1 NV č. 391/2006 Z. z.;
14. Základy pre kovovú konštrukciu schodiska kolaudovaných kruhových skladov neboli označené bezpečnostným značením v rohoch, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 a § 3 prílohy č. 2 bod 2.1.3 NV č. 387/2006 Z. z.;
15. Na uzemnení kovových konštrukcií napr. aparátov E102 a R101 chýbala bezpečnostná značka uzemnenia, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV 387/2006 Z. z.;
16. Komunikácie pre peších vo výrobnom kolaudovanom objekte neboli prehľadné od ostatných plôch v rovnakej úrovni, viditeľne vyznačené (farebne ohraničené pruhy, farebné odlíšenie povrchu), čím porušil ustanovenie § 13 ods. 3 a nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 7.1.1. STN 735105:1995 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom;

17. Elektrické prípojnicové skrinky na elektromotoroch dopravníkov neboli označené výstražným bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 a § 3 prílohy č. 2 bod 3.2 NV č. 387/2006 Z. z.;

Vyhradené technické zariadenia

Elektrické zariadenia 0703

18. Sprievodná technická dokumentácia od el. zariadení a rozvádzačov pre kolaudovaný objekt nebola predložená v plnom rozsahu , protokoly o skúškach, chýbali návody na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na §6 príloha č. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.;
19. Nebola predložená dokumentácia o posúdení rizík vrátane zoznamu základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré platia pre kolaudované technické elektrické zariadenie, popisu použitých ochranných opatrení na vylúčenie označených nebezpečenstiev alebo na zmenšenie rizík a podľa potreby aj označenia neodstrániteľných rizík súvisiacich s technickým zariadením elektrickým, vrátane uzemnenia, čím porušil ustanovenie § 4 zákona č.124/2006 Z. z v nadväznosti na § 5 ods. 2 a prílohy č. 2 písm. f) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.;

0704

20. Jednotlivé konce káblov 2 ks v kolaudovanom objekte na skrinke MS 0561 neboli v plnom rozsahu označené podľa projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a platného predpisu , čím porušil ustanovenie § 13 ods. 2 a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa STN 33 2000-5-52 čl. NA 4.5.2: 2012 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom;
21. V zásuvkových rozvádzačoch alebo pri nich nebola jednopólová schéma s potvrdením skutočného zapojenia , čím porušil ustanovenie § 13 ods. 2 a § 38 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 1.2 STN 333210: 1986 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom;

Tlakové zariadenia 0707

22. Nebola potvrdená projektová, sprievodná technická dokumentácia tlakových zariadení skutočného vyhotovenia pre kolaudovaný objekt , zapojenie tlakových nádob Bb1, vrátane zabezpečovacích zariadení proti prekročeniu maximálneho prevádzkového tlaku Bf1 (poistný ventil) , čím porušil ustanovenie § 13 ods. 2 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 6 prílohy č. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z
23. V technickej dokumentácii k vyhradeným technickým zariadeniam tlakovým chýbala dokumentácia o posúdení rizík , popisu použitých ochranných opatrení na vylúčenie označených nebezpečenstiev alebo na zmenšenie rizík a aj označenia neodstrániteľných rizík súvisiacich s technickým zariadením tlakovým, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 2 a prílohy č. 2 písm. f) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.;

0708

24. Tlakomery nachádzajúce sa na kolaudovanej stavbe neboli vyznačené aj v najnižších a v najvyšších hodnotách z hľadiska bezpečnosti technického zariadenia na pneumatickom ovládaní, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 3 a § 38 ods. 1 zákona č.124/2006 Z.

z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.4.2.1 STN 690012: 2014 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala požiadavky Inšpektorátu práce Nitra do rozhodnutia v časti *Podmienky pre dočasné užívanie stavby* v bode 7. a nariadila odstránenie uvedených nedostatkov do 31. 10. 2026 a ich odstránenie bezodkladne oznámiť Inšpekcii a Inšpektorátu práce Nitra.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva zaslal listom č. OU-SA-OSZP-2026/007102-002 zo dňa 29. 07. 2026 vyjadrenie súhlasu ku kolaudácii stavby, bez pripomienok.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre doručilo na Inšpekciu dňa 11. 06. 2026 stanovisko č. KRHZ-NR-OPP-2026/000495-002 zo dňa 18. 08. 2026, ktorým v ktorom sa uvádza, že z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti súhlasí s uvedením časti stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre vydal dňa 14. 09. 2026 záväzné stanovisko č. RÚVZNR/OPPL/2461/13296/2026 ku kolaudácii stavby, ktorým vyjadruje súhlas s návrhom na vydanie kolaudačného rozhodnutia o uvedení stavby do užívania na skúšobnú prevádzku.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 1 500 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia, Stále pracovisko Nitra, Odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Duchovič
vedúci stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Žiadateľovi:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Obci (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

3. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
4. - štátna správa ochrany ovzdušia
5. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
6. - štátna správa odpadového hospodárstva
7. - štátna správa v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie
8. - odbor krízového riadenia
9. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
11. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra